

Merkblatt

Pflegehinweise

-für satinierte Oberflächenveredelungen-

Bei Verschmutzung nehme man eine dünne warme Seifenlauge (oder ähnliches, wie Pril) - kein Scheuermittel - und trage sie mit einem Schwamm, ohne zu reiben, gleichmäßig und reichlich auf.

Kurz einwirken lassen und dann mit klarem Wasser so lange abspülen, bis keine Seifenrückstände mehr bleiben.

Das Glas nicht trockenreiben, sondern lufttrocknen lassen.

Hartnäckigen Schmutz oder Fettflecken mit Verdünnung oder Testbenzin beseitigen.

Bei Bedarf Anwendung wiederholen.

Ohne die ausdrückliche Genehmigung der Firma Glashandel Pritz GmbH ist es nicht gestattet, dieses Merkblatt oder Teile hieraus nachzudrucken oder zu vervielfältigen. Irgendwelche Ansprüche können aus diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.